ALLEGATO "B"

Comune di Petriolo Provincia di MC

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Piano Straordinario per la messa in sicurezza di edifici scolastici

Adequamento sismico Scuola Elementare "G.Ginobili"

COMMITTENTE: Comune di Petriolo

CANTIERE: Via G.Leopardi n°1, Petriolo (MC)

Petriolo, 19/10/2015

per presa visione
IL COMMITTENTE

Ingegnere Mariotti Enrico C.da Fiastra n.69/g 62020 Colmurano (MC) 0733506270 - 0733506912 info@promarengineering.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A
 Piano Straordinario per la messa in sicurezza di edifici scolastic

ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa italiana vigente:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
- D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
- L. 18 giugno 2009, n. 69;
- L. 7 luglio 2009, n. 88;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
- D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
- L. 4 giugno 2010, n. 96.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali sostanze utilizzate.

I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla gravità del danno, alla probabilità di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.

La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto di:

- 1. Entità del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [E1]=1 (lieve); [E2]=2 (serio); [E3]=3 (grave); [E4]=4 (gravissimo);
- 2. Probabilità di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [P1]=1 (bassissima); [P2]=2 (bassa); [P3]=3 (media); [P4]=4 (alta).

Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è dato dal prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] e può assumere valori compresi da 1 a 16.

ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Probabilità per entità del danno

Sigla	Attività	Entità del Danno Probabilità
	- LAVORAZIONI E FASI -	
LF	Allestimento e smobilizzo del cantiere	
LF	Installazione di cantiere temporaneo (fase)	
LV	Addetto alla recinzione del cantiere su strada	
RS	Elettrocuzione	E1 * P1 = 1
RS	Investimento e ribaltamento	E1 * P1 = 1
RS	Rumore: dBA 85 / 90	E1 * P1 = 1
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Compressore con motore endotermico	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E2 * P2 = 4
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS	Vibrazioni	E3 * P3 = 9
AT	Decespugliatore a motore	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
RS	Vibrazioni	E2 * P2 = 4

		Entità del Danno
Sigla	Attività	Probabilità
AT	Martello demolitore pneumatico	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P3 = 6
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E3 * P1 = 3
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS	Vibrazioni	E3 * P3 = 9
AT	Scala doppia	F0 + P0 /
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
MA	Dumper Code do Marke	F1 + D2 - 2
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione Getti o schizzi	E4 * P2 = 8
RS		E1 * P2 = 2
RS RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Incendi o esplosioni	E2 * P3 = 6 E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E2 P1 = 2 E3 * P2 = 6
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E3 P2 = 0 E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 P2 = 2 E1 * P2 = 2
RS	Vibrazioni	E1 P2 = 2 E1 * P1 = 1
LF		EI PI = I
LF	Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso (fase) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	
RS	Elettrocuzione	E1 * P1 = 1
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
AT	Andatoie e Passerelle	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
AT	Argano a bandiera	L3 13 = 7
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Avvitatore elettrico	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E1 * P2 = 2
RS	Elettrocuzione	E2 * P1 = 2
AT	Ponteggio metallico fisso	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1
AT	Scala semplice	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
LV	Addetto all'imbracatura [Apparecchi di sollevamento]	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 * P3 = 12
RS	Elettrocuzione	E1 * P1 = 1
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
MA	Autogrù	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 * P2 = 8
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P3 = 12
RS	Getti o schizzi	E3 * P1 = 3
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E4 * P2 = 8
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
MA	Autocarro	
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8

RS Incendi o esplance RS Investimento of RS Rumore: dBA RS Scivolamenti el LF Installazione n LV Addetto all'imbr RS Caduta di mater RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di mater	ribaltamento 0 / 85 cadute el cantiere di presidi igienico-sanitari (fase) catura [Apparecchi di sollevamento] riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello unture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello unture, abrasioni	Probabilità E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6 E2 * P1 = 2 E4 * P2 = 8 E1 * P2 = 2 E1 * P2 = 2 E4 * P3 = 12 E4 * P3 = 12 E4 * P3 = 12 E4 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6 E1 * P2 = 2
RS Inalazione polo RS Incendi o espla RS Investimento o RS Rumore: dBA i RS Scivolamenti e LF Installazione n LV Addetto all'imbr RS Caduta dall'alta RS Caduta di mata RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA i AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA i AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Caduta di ma RS Coduta di ma RS Cosoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta dall'a RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Cesoiamenti, RS Cesoiamenti, RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Caduta di ma RS Caduta di m	sioni ribaltamento 0 / 85 cadute el cantiere di presidi igienico-sanitari (fase) catura [Apparecchi di sollevamento] riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni icio	E2 * P3 = 6 E2 * P1 = 2 E4 * P2 = 8 E1 * P2 = 2 E1 * P2 = 2 E4 * P3 = 12 E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Incendi o esplance RS Investimento o esplance RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e LF Installazione n LV Addetto all'imbr RS Caduta di mater RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cosoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla N RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Incendi o esplance RS Caduta dil'a RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Scala doppia Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS RS RS Scivolamenti e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e Autogrù	sioni ribaltamento 0 / 85 cadute el cantiere di presidi igienico-sanitari (fase) catura [Apparecchi di sollevamento] riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni icio	E2 * P1 = 2 E4 * P2 = 8 E1 * P2 = 2 E1 * P2 = 2 E4 * P3 = 12 E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Rumore: dBA a Scivolamenti e LF Installazione n LV Addetto all'imbr RS Caduta dall'alta RS Caduta di mate RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA at Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA at Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA at Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mote RS Caduta dall'a RS Caduta di mate AT Saldatrice elet RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Incendi o espensione RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Scala doppia Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Scaluta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Scaluta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS RS Caduta dall'alte RS Caduta dall'	0 / 85 cadute el cantiere di presidi igienico-sanitari (fase) catura [Apparecchi di sollevamento] riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E1 * P2 = 2 E1 * P2 = 2 E4 * P3 = 12 E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Scivolamenti e LF Installazione n LV Addetto all'imbr RS Caduta dall'altr RS Caduta di mate RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Caduta dil'a RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dil'a RS Caduta di mate RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS	cadute el cantiere di presidi igienico-sanitari (fase) catura [Apparecchi di sollevamento] riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni ico	E1 * P2 = 2 E4 * P3 = 12 E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
LF Installazione n Addetto all'imbr RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA: AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA: AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Scaluta di mate RS Caduta di mate	el cantiere di presidi igienico-sanitari (fase) catura [Apparecchi di sollevamento] riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E4 * P3 = 12 E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
LV Addetto all'imbr RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA: AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA: AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta di mate AT Saldatrice elet RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Scaluta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Ustioni	catura [Apparecchi di sollevamento] riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Caduta dall'altrensisted in the composition of t	riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Caduta di mate RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di mate RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta di mate AT Saldatrice eletters Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di mate Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni RS Inalazione po RS Ustioni RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni RS Elettrocuzione RS Elettrocuzione RS Inalazione po RS Ustioni RS Elettrocuzione RS Inalazione poli RS Incendi o esple RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e Autogrù	riale dall'alto o a livello 80 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E4 * P3 = 12 E1 * P1 = 1 E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Elettrocuzione RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Inalazione polo RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e RS RS Scivolamenti e RS Rumore: dBA	i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E1 * P1 = 1 E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
AT Attrezzi manua RS Caduta di ma Caduta di ma Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla MRS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia Caduta dall'a RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Scala doppia Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT RS Caduta di mato Caduta di ma	i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA a AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Cesoiamenti, s Elettrocuzione RS Incendi o esple RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e	eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E2 * P3 = 6
RS Colpi, tagli, p LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni RS Inalazione po RS Ustioni RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni RS Caduta di mate RS Cadut	inture, abrasioni lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E2 * P3 = 6
LV Addetto all'insta RS Rumore: dBA a AT Attrezzi manua RS Caduta di ma RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla o RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Scala doppia RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Cesoiamenti, s Elettrocuzione RS Incendi o esple RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù	lazione di box prefabbricati 0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	
RS Rumore: dBA AT Attrezzi manua RS Caduta di ma Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elett RS Disturbi alla MRS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Incendi o especiale RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Scala doppia RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni RS Caduta di materia RS	0 / 85 i eriale dall'alto o a livello inture, abrasioni rico	E1 * P2 = 2
AT Attrezzi manua RS Caduta di ma Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elett RS Disturbi alla MRS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Incendi o especiale RS Caduta dall'a RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Incendi o especiale RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni RS Caduta di materia RS Caduta di materi	eriale dall'alto o a livello Inture, abrasioni rico	
RS Colpi, tagli, p AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mol RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'alt RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù	ınture, abrasioni rico	
AT Avvitatore elet RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mol RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elet RS Disturbi alla MRS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Incendi o especial RS Caduta dall'a RS Caduta dall'a RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni RS Caduta di materia RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Caduta di materia RS Cesoiamenti, RS RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù	rico	E1 * P2 = 2
RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Ponteggio mol RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elettes Disturbi alla MS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Incendi o especiale a cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettrocuzion RS Inalazione por RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'alter RS Caduta di materia RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Incendi o espleria RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		E2 * P3 = 6
RS Elettrocuzion AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice elett RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti RS Caduta di ma RS Cesoiamenti RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'alt RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		F1 * D2 - 2
AT Ponteggio mot RS Caduta dall'a RS Caduta di ma Saldatrice elettros Inalazione por RS Incendi o especiale di ma Saldatrice elettros Inalazione por RS Incendi o especiale di ma Saldatrice elettros Inalazione por RS Incendi o especiale di ma Saldatrice elettros Inalazione por RS Incendi o especiale di ma Saldatrice elettros Incendi o especiale elettros el		E1 * P2 = 2 E2 * P1 = 2
RS Caduta dall'a RS Caduta di ma AT Saldatrice eletires Disturbi alla NES Elettrocuzione RS Incendi o especiale RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzione AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettre RS Caduta di mar Caduta di mar Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettre Caduta di mar Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Inalazione por RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mar Caduta di mar Caduta di mar RS Caduta di mar		LZ 11 – Z
RS Caduta di ma AT Saldatrice eleti RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Gaduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Casoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		E3 * P2 = 6
RS Disturbi alla v RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Casoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù	eriale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Incendi o esp RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Caduta dall'alt RS Caduta di mat RS Caduta di mat RS Caduta dall'alt RS Caduta di mat RS Caduta di mat RS Caduta di mat RS Caduta di mat RS Caduta dall'alt RS Caduta di mat RS Caduta di mat RS Caduta di mat RS Caduta dall'alt RS Caduta di mat RS Cadu	ica	
RS Inalazione por RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Caduta di mar RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		E3 * P3 = 9
RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione por RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mate RS Caduta dall'alte RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Caduta dall'alte RS Caduta dall'alt		E3 * P2 = 6
RS Ustioni AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'alte RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		E1 * P2 = 2 E2 * P1 = 2
AT Scala doppia RS Caduta dall'a RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù	USIOI II	E2 * P3 = 6
RS Elettrocuzion AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Caduta di mato RS Caduta		
AT Smerigliatrice RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mat RS Cesoiamenti, RS Caduta di mat RS Casoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù	0	E2 * P3 = 6
RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Investimento e RS Rumore: dBA RS RS Scivolamenti e MA Autogrù		E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzione RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Inalazione po RS Ustioni RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Investimento e RS Rumore: dBA RS RS Scivolamenti e MA Autogrù	ngolare (flessibile)	F0 + P0 0
RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Inalazione po RS Ustioni RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione polo RS Investimento e RS Rumore: dBA RS RS Scivolamenti e MA Autogrù	stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9 E3 * P2 = 6
RS Ustioni AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Caduta di mate RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione pole RS Investimento e RS Rumore: dBA RS RS Scivolamenti e MA Autogrù	veri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
AT Trapano elettr RS Caduta di ma RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione pole RS Investimento e RS Rumore: dBA RS RS Scivolamenti e MA Autogrù	veri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS Cesoiamenti, RS Elettrocuzion RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'alt RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione poly RS Investimento e RS Rumore: dBA RS RS Scivolamenti e MA Autogrù	:0	
RS Elettrocuzion RS Inalazione po RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'alte RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione pole RS Investimento e RS Rumore: dBA e RS Scivolamenti e MA Autogrù	eriale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'altr RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione poly RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA RS RS Scivolamenti e MA Autogrù	stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P2 = 4
RS Ustioni MA Autocarro RS Caduta dall'alte RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione pole RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogru		E3 * P2 = 6
MA Autocarro RS Caduta dall'alte RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione pole RS Investimento e RS Rumore: dBA e RS Scivolamenti e MA Autogrù	veri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2 E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alte RS Casolamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione pole RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA e RS Scivolamenti e MA Autogrù		LI FI = I
RS Caduta di mate RS Cesoiamenti, s RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione pole RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		E1 * P2 = 2
RS Elettrocuzione RS Getti o schizzi RS Inalazione poli RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA e RS Scivolamenti e MA Autogrù	riale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS Getti o schizzi RS Inalazione poly RS Incendi o esple RS Investimento e RS Rumore: dBA e RS Scivolamenti e MA Autogrù	ritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS Inalazione poly RS Incendi o espla RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		E4 * P2 = 8
RS Incendi o esplo RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù	ori fibro gas vanori	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS Investimento e RS Rumore: dBA RS Scivolamenti e MA Autogrù		E2 * P3 = 6 E2 * P1 = 2
RS Rumore: dBA : RS Scivolamenti e MA Autogrù		E4 * P2 = 8
RS Scivolamenti e MA Autogrù		E1 * P2 = 2
	cadute	E1 * P2 = 2
DO 0 1		
RS Caduta dall'alte		E3 * P2 = 6
	riale dall'alto o a livello ritolamenti, impatti, lacerazioni	E4 * P2 = 8 E3 * P2 = 6
RS Elettrocuzione	normalita, impatti, ideorazioni	E4 * P3 = 12
RS Getti o schizzi		E3 * P1 = 3
RS Incendi o esplo		E2 * P1 = 2
RS Investimento		E4 * P2 = 8
RS Rumore: dBA	ribaltamento	E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti e LF Realizzazione d	ribaltamento 80	E1 * P2 = 2
	ribaltamento 80 cadute	
RS Rumore: dBA	ribaltamento 80	

Sigla	Attività	Entità del Danno
		Probabilità
AT	Attrezzi manuali	F4 * D0 0
RS RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni Carriola	EZ P3 = 0
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2
AT	Compressore con motore endotermico	21 12 2
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E2 * P2 = 4
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS	Vibrazioni	E3 * P3 = 9
AT RS	Decespugliatore a motore	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Ustioni	E3 P2 = 6 E1 * P2 = 2
RS	Vibrazioni	E2 * P2 = 4
AT	Martello demolitore pneumatico	LZ FZ - 4
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P3 = 6
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E3 * P1 = 3
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS	Vibrazioni	E3 * P3 = 9
AT	Scala doppia	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
MA	Dumper	
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Elettrocuzione	E3 * P2 = 6 E4 * P2 = 8
RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 0
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E3 * P2 = 6
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
RS	Vibrazioni	E1 * P1 = 1
LF	Realizzazione della viabilità del cantiere (fase)	
LV	Addetto alla realizzazione della viabilità del cantiere	
RS	Elettrocuzione	E1 * P1 = 1
RS	Rumore: dBA 85 / 90	E2 * P2 = 4
AT	Attrezzi manuali	F1 * D2 - 2
RS RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni Carriola	E2 P3 = 0
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2
AT	Compressore con motore endotermico	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E2 * P2 = 4
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS	Vibrazioni	E3 * P3 = 9
AT	Decespugliatore a motore	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
RS	Vibrazioni	E2 * P2 = 4
AT	Martello demolitore pneumatico	F0 + 50 (
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P3 = 6
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E3 * P2 = 6 E2 * P3 = 6
RS RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Incendi o esplosioni	E2 ^ P3 = 6 E3 * P1 = 3
RS	Scivolamenti e cadute	E3 P1 = 3 E1 * P2 = 2
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS	Vibrazioni	E3 * P3 = 9
MA	Autocarro	
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6

6: 1	ALC: US	Entità del Danno
Sigla	Attività	Probabilità
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 2
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS RS	Investimento e ribaltamento Rumore: dBA 80 / 85	E4 * P2 = 8 E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
MA	Pala meccanica	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 2
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E3 * P3 = 9
RS RS	Incendi o esplosioni Investimento e ribaltamento	E2 * P1 = 2 E3 * P3 = 9
RS	Rumore: dBA 85 / 90	E2 * P3 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
RS	Vibrazioni	E3 * P2 = 6
LF	Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere (fase)	
LV	Elettricista: esecuzione impianto di messa a terra del cantiere	
RS	Elettrocuzione	E4 * P3 = 12
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
AT	Andatoie e Passerelle	54 # BO O
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS AT	Caduta di materiale dall'alto o a livello Attrezzi manuali	E3 * P3 = 9
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Scala doppia	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS LF	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
LV	Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (fase) Elettricista: esecuzione impianti di cantiere contro le scariche atmosferiche	
RS	Elettrocuzione	E4 * P3 = 12
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
AT	Andatoie e Passerelle	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
RS	Ponteggio mobile o trabattello Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Scala doppia	20 12 - 0
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
LF	Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere (fase)	
LV	Elettricista: esecuzione dell'impianto elettrico del cantiere	
RS	Elettrocuzione	E4 * P3 = 12
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
AT RS	Andatoie e Passerelle Caduta dall'alto	E4 * D2 _ 0
RS	Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 * P2 = 8 E3 * P3 = 9
AT	Attrezzi manuali	LJ 13 – 7
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Scala doppia	F0 + B0 (
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS LF	Elettrocuzione Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere (fase)	E3 * P2 = 6
LV	Addetto alla posa in opera dell'impianto idrico del cantiere	
_ •	Piano Straordinario per la messa in sic	1. 1.6 1

Sigla	Attività	Entità del Danno Probabilità
RS	Elettrocuzione	E1 * P1 = 1
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
RS	Cannello per saldatura ossiacetilenica Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E4 * P2 = 8
RS	Ustioni	E3 * P3 = 9
AT	Ponte su cavalletti	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT RS	Scala doppia Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E2 P3 = 6 E3 * P2 = 6
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	L3 12 = 0
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
LF LV	Realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere (fase) Addetto alla realizzazione dell'impianto igienico-sanitario del cantiere	
RS	Elettrocuzione	E1 * P1 = 1
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
AT	Argano a bandiera	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT RS	Attrezzi manuali Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 P2 = 2 E2 * P3 = 6
AT	Ponte su cavalletti	L2 13 = 0
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT	Cannello per saldatura ossiacetilenica	
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E4 * P2 = 8 E3 * P3 = 9
RS AT	Ustioni Scala doppia	E3 " P3 = 9
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Ustioni	E2 * P2 = 4 E1 * P2 = 2
AT	Trapano elettrico	21 12 - 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Ustioni	E1 * P2 = 2 E1 * P1 = 1
LF	Smobilizzo del cantiere (fase)	
LV	Addetto allo smobilizzo del cantiere	
RS	Elettrocuzione	E1 * P1 = 1
RS	Movimentazione manuale dei carichi	E1 * P1 = 1
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
AT RS	Andatoie e Passerelle Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
AT	Argano a bandiera	23 . 3 = 7
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT	Attrezzi manuali Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * D2 2
RS RS	Caduta di materiale dali alto o a livello Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
AT	Carriola	13 - 0
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2
AT	Ponteggio metallico fisso	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6 nessa in sicurezza di edifici scolastici

Sigla	Attività	Entità del Danno
Siyia	Attività	Probabilità
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1
ΑT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Scala semplice	F2 * D2 - 4
RS RS	Caduta dall'alto Elettrocuzione	E2 * P3 = 6 E3 * P2 = 6
MA	Autocarro	E3 P2 = 0
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 2
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E4 * P2 = 8
RS RS	Rumore: dBA 80 / 85 Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2 E1 * P2 = 2
MA	Autogrù	E1 P2 = 2
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta dan alto Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 * P2 = 8
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P3 = 12
RS	Getti o schizzi	E3 * P1 = 3
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E4 * P2 = 8
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
MA	Carrello elevatore	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 * P3 = 12
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P2 = 4 E4 * P2 = 8
RS RS	Elettrocuzione Incendi o esplosioni	E4 - P2 = 8 E2 + P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E2 P1 = 2 E3 * P3 = 9
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
RS	Seppellimenti e sprofondamenti	E3 * P3 = 9
LF	Demolizioni parziali, opere di muratura e rinforzo strutturale	
LF	Demolizione di intonaco e tramezzi (fase)	
LV	Addetto alla demolizione di pareti divisorie	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P1 = 1
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Rumore: dBA 85 / 90	E2 * P2 = 4
AT RS	Attrezzi manuali Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 P2 = 2 E2 * P3 = 6
AT	Connello per saldatura ossiacetilenica	LZ F3 = 0
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E4 * P2 = 8
RS	Ustioni	E3 * P3 = 9
AT	Martello demolitore elettrico	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P1 = 3
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P3 = 6
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P3 = 3
RS AT	Vibrazioni Ponte su cavalletti	E3 * P3 = 9
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT	Ponteggio mobile o trabattello	LZ
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Scala doppia	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
ΑT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2

		Entità del Danno
Sigla	Attività	Probabilità
MA	Autocarro	. robubilitu
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 2
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS RS	Investimento e ribaltamento Rumore: dBA 80 / 85	E4 * P2 = 8 E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
LF	Muratura di mattoni pieni (fase)	L1 12 - 2
LV	Addetto alla realizzazione della muratura di mattoni pieni	
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
RS	Movimentazione manuale dei carichi	E1 * P1 = 1
AT	Carriola	
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2
AT	Attrezzi manuali	54 + 50 0
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni Scala doppia	E2 * P3 = 6
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Scala semplice	23 12 3
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Ponte su cavalletti	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
MA	Autocarro	
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6 E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Elettrocuzione	E3 P2 = 6 E4 * P2 = 8
RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 2
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E4 * P2 = 8
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
LF	Rinforzo strutturale con rete in carbonio (fase)	
LV	Addetto alla esecuzione del rinforzo strutturale con rete in carbonio	F0 * P0 /
RS	Rumore: dBA > 90 Attrezzi manuali	E2 * P3 = 6
AT RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Ponte su cavalletti	22 . 0 0
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT	Scala doppia	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Scanalatrice per muri ed intonaci	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6 E2 * P2 = 4
RS RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Ustioni	E2 ^ P2 = 4 E1 * P1 = 1
RS	Vibrazioni	E1 * P3 = 3
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	[1 13 - 3
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
AT	Trapano elettrico	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
		L1 * D1 = 1
RS	Ustioni Rimozione di infissi soglie inferriate (fase)	E1 * P1 = 1
	Rimozione di infissi,soglie,inferriate (fase) Addetto alla rimozione di infissi,soglie,inferriate metalliche	E1 * P1 = 1

Sigla	Attività	Entità del Danno Probabilità
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Rumore: dBA 85 / 90	E2 * P2 = 4
AT	Argano a cavalletto Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 P2 = 8 E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT RS	Martello demolitore elettrico Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P1 = 3
RS	Caduta di materiale dali atto di a rivello Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P3 = 6
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P3 = 3
RS	Vibrazioni	E3 * P3 = 9
AT RS	Ponteggio metallico fisso Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Ustioni	E2 * P2 = 4 E1 * P2 = 2
MA	Autocarro	LI FZ – Z
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E4 * P2 = 8
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
LF	Rimozione di controsoffittatura (fase)	
LV RS	Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci o rivestimenti interni Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P1 = 1
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Rumore: dBA 85 / 90	E2 * P2 = 4
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni Martello demolitore elettrico	E2 * P3 = 6
AT RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P1 = 3
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P3 = 6
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P3 = 3
RS AT	Vibrazioni Ponte su cavalletti	E3 * P3 = 9
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Scala doppia	F2 * D2 /
RS RS	Caduta dall'alto Elettrocuzione	E2 * P3 = 6 E3 * P2 = 6
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	23 12 - 0
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
MA RS	Autocarro Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta dall'alto o a livello	E1 P2 = 2 E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS	Getti o schizzi	E1 * P2 = 2

		Entità del Danno
Sigla	Attività	Probabilità
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E4 * P2 = 8
RS RS	Rumore: dBA 80 / 85 Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2 E1 * P2 = 2
LF	Taglio di muratura piena (fase)	E1 P2 = 2
LV	Addetto al taglio di muratura piena	
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
AT	Attrezzi manuali	
RS RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni Compressore elettrico	EZ P3 = 0
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS AT	Vibrazioni Idropulitrice	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Getti o schizzi	E2 * P3 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
RS	Scoppio	E2 * P2 = 4
RS	Vibrazioni	E2 * P3 = 6
AT RS	Smerigliatrice angolare (flessibile) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
AT	Tagliamuri	50 + 54
RS RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Elettrocuzione	E3 * P1 = 3 E4 * P2 = 8
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 0
AT	Scala doppia	L1 12 - 2
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Scala semplice	F0 * B0 (
RS RS	Caduta dall'alto Elettrocuzione	E2 * P3 = 6 E3 * P2 = 6
AT	Ponteggio metallico fisso	L3 F2 = 0
RS	Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1
AT RS	Sega a parete Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 P2 = 0 E1 * P1 = 1
RS	Getti o schizzi	E2 * P1 = 2
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P1 = 1
RS	Ustioni	E1 * P1 = 1
AT RS	Carriola	E1 * P2 = 2
MA MA	Colpi, tagli, punture, abrasioni Autocarro	E1 " P2 = 2
RS	Caduta dall'alto	E1 * P2 = 2
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P2 = 6
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS RS	Getti o schizzi Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2 E2 * P3 = 6
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P3 = 6 E2 * P1 = 2
RS	Investimento e ribaltamento	E4 * P2 = 8
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P2 = 2
LF	Cerchiatura aperture (fase)	
LV AT	Addetto alla cerchiatura delle aperture Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Carriola	
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2
AT RS	Scala doppia Caduta dall'alto	E2 * D2 4
C7		E2 * P3 = 6

Sigla	Attività	Entità del Danno Probabilità
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Scala semplice	L3 F2 = 0
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Ponteggio mobile o trabattello	E0 # D0 /
RS RS	Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6 E3 * P2 = 6
AT	Tagliamuri	E3 P2 = 0
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P1 = 3
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
AT	Trapano elettrico	
RS RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2 E2 * P2 = 4
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Elettrocuzione	E2 P2 = 4 E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Ustioni	E1 * P1 = 1
LF	Cordolo di collegamento setto-copertura	
LF	Realizzazione di cordolo di collegamento setto-copertura (fase)	
LV	Addetto alla realizzazione di cordolo in testata	F1 * D2 - 2
RS AT	Rumore: dBA 80 / 85 Andatoie e Passerelle	E1 * P2 = 2
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
AT	Argano a cavalletto	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT RS	Attrezzi manuali Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Carriola	
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2
AT	Ponteggio metallico fisso	
RS RS	Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 * P3 = 12 E3 * P2 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1
AT	Saldatrice elettrica	
RS	Disturbi alla vista	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS AT	Ustioni Sega circolare	E2 * P3 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Ustioni Smortaliatrica angelara (flescibila)	E1 * P2 = 2
AT RS	Smerigliatrice angolare (flessibile) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
AT	Trancia-piegaferri	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P1 = 3
RS RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Elettrocuzione	E3 * P2 = 6 E4 * P2 = 8
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E3 * P2 = 6
LF	Opere interne	
LF	Tamponamento finestre e/o aperture interne (fase)	
LV	Addetto al tamponamento delle finestre interne	
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P3 = 3
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
AT RS	Attrezzi manuali Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Carriola	
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E1 * P2 = 2
AT	Ponte su cavalletti	

Sigla	Attività	Entità del Danno
_		Probabilità
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT RS	Ponteggio mobile o trabattello Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Ponteggio metallico fisso	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1
AT	Scala doppia Caduta dall'alto	F2 * D2 /
RS RS	Elettrocuzione	E2 * P3 = 6 E3 * P2 = 6
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	L3 12 = 0
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
AT	Taglierina elettrica	F2 + P2 /
RS RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni Elettrocuzione	E3 * P2 = 6 E4 * P2 = 8
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P1 = 1
LF	Rasatura sopra intervento con fibra di carbonio (fase)	
LV	Addetto alla rasatura sopra intervento con fibra di carbonio	
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
RS	Getti o schizzi	E1 * P1 = 1
RS	Caduta dall'alto	E1 * P1 = 1
RS AT	Scivolamenti e cadute Attrezzi manuali	E1 * P1 = 1
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Argano a cavalletto	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT RS	Scala doppia Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E2 P3 = 0 E3 * P2 = 6
AT	Scala semplice	25 12 - 0
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS LF	Caduta di materiale dall'alto o a livello Posa e/o ripresa di intonaci interni (fase)	E3 * P2 = 6
LV	Addetto alla posa e/o ripresa di intonaci interni	
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1
ΑT	Andatoie e Passerelle	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
AT RS	Argano a cavalletto Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta dan ano Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 * P2 = 8 E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Carriola	F1 + D2 - 2
RS AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni Ponte su cavalletti	E1 * P2 = 2
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Scala doppia	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
LF LV	Posa di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o similari, ecc. (fase) Addetto alla posa di controsoffitto in pannelli di fibra di roccia o similari, ecc.	
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2
		ssa in sicurezza di edifici scolastici

Sigla	Attività	Entità del Danno Probabilità
AT	Argano a cavalletto	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8
AT	Attrezzi manuali	F1 # P0
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS AT	Colpi, tagli, punture, abrasioni Avvitatore elettrico	E2 * P3 = 6
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E1 * P2 = 2
RS	Elettrocuzione	E2 * P1 = 2
AT	Pistola sparachiodi	
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P1 = 2
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Vibrazioni	E1 * P1 = 1
AT	Ponte su cavalletti	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT RS	Ponteggio metallico fisso Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta dall'alto Caduta di materiale dall'alto o a livello	E4 ^ P3 = 12 E3 * P2 = 6
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1
AT	Saldatrice elettrica	L1 11-1
RS	Disturbi alla vista	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2
RS	Ustioni	E2 * P3 = 6
AT	Scala doppia	
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	E3 * P3 = 9
RS RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E3 P2 = 0 E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
AT	Trapano elettrico	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P2 = 4
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2
RS	Ustioni	E1 * P1 = 1
LF	Tinteggiatura di superfici interne (fase)	
LV	Addetto alla tinteggiatura di superfici interne	F2 * P2 /
RS RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori Rumore: dBA < 80	E2 * P3 = 6 E1 * P1 = 1
AT	Attrezzi manuali	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6
AT	Ponteggio mobile o trabattello	
RS	Caduta dall'alto	E3 * P2 = 6
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
AT	Ponteggio metallico fisso	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6
RS AT	Scivolamenti e cadute Ponte su cavalletti	E1 * P1 = 1
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4
AT	Scala doppia	LZ 12 - 4
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2
LF	Opere in facciata e posa di infissi	
LF LV	Posa in opera di serramenti (fase) Addetto alla posa in opera di serramenti	
LV	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dinario per la messa in sicurezza di edifici scolastici

Sigla	ALIU IIIS	Entità del Danno	
	Attività	Probabilità	
RS	Rumore: dBA 80 / 85	E1 * P2 = 2	
AT	Argano a bandiera		
RS	Caduta dall'alto	E4 * P2 = 8	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P3 = 9	
RS	Elettrocuzione	E4 * P2 = 8	
AT	Attrezzi manuali		
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2	
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6	
AT	Pistola sparachiodi		
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P1 = 2	
RS	Incendi o esplosioni	E2 * P1 = 2	
RS	Vibrazioni	E1 * P1 = 1	
AT	Ponte su cavalletti		
RS	Caduta dall'alto	E2 * P2 = 4	
AT	Scala doppia		
RS	Caduta dall'alto	E2 * P3 = 6	
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6	
AT	Smerigliatrice angolare (flessibile)		
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E3 * P3 = 9	
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6	
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P2 = 4	
RS	Ustioni	E1 * P2 = 2	
AT	Trapano elettrico		
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2	
RS	Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni	E2 * P2 = 4	
RS	Elettrocuzione	E3 * P2 = 6	
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E1 * P2 = 2	
RS	Ustioni	E1 * P1 = 1	
LF	Tinteggiatura di superfici esterne (fase)		
LV	Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne		
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6	
RS	Rumore: dBA < 80	E1 * P1 = 1	
AT	Attrezzi manuali	_, , _ ,	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E1 * P2 = 2	
RS	Colpi, tagli, punture, abrasioni	E2 * P3 = 6	
AT	Ponteggio metallico fisso	51 + 50 10	
RS	Caduta dall'alto	E4 * P3 = 12	
RS	Caduta di materiale dall'alto o a livello	E3 * P2 = 6	
RS	Scivolamenti e cadute	E1 * P1 = 1	
AT	Pistola per verniciatura a spruzzo		
RS	Getti o schizzi	E1 * P3 = 3	
RS	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	E2 * P3 = 6	

LEGENDA:

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;

[E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo;

[P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.

D . 1	10/10/0015	
Petriolo.	19/10/2015	

Firma	